

附件

全市安全生产第二轮联合督查行动交办问题隐患整改责任清单

组别 (牵头单位)	督查日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改时限	整改责任 县区	市直督办单位
第一组 (市水利局)	1月5日-6日	信和汽车维修站	灭火器配置不符合标准。	1月31日前	潞河区政府	市消防救援支队
		南郊加油站	配电室未设置防爆应急灯。			市应急局
		湖东美悦广场	1. 消防控制柜有故障点；2. 值班人员不会熟练操作消防控制系统。			市商务局 市消防救援支队
		十三里桥乡融合石化加油站	1. 配电室缺少防静电手套、绝缘靴；2. 微型消防站服装配置不规范；3. 灭火毯无出厂信息有效期限；4. 配电室未设置防爆应急灯。			市应急局 市消防救援支队
		十三里桥乡李氏草本药业公司	灭火器配置不符合标准，无消防水源。			市消防救援支队
		袁家液化气站	违规使用大功率电器（小太阳）。			市城市管理局
		丽晶饭店	二楼缺少安全出口指示标志。			市商务局 市消防救援支队
		维也纳酒店（天润广场店）	无			
	1月31日前	金通酒店	安全通道堆放杂物，未定期维保。	1月31日前	潞河区政府	市消防救援支队
		银珠广场小区2号楼	1. 顶层住户鞋柜占用消防通道；2. 消火栓无水，无灭火器材，微型消防站服装配置低。			市住建局 市消防救援支队
		新玛特超市	消防控制室持证上岗人员少于2人。			市商务局 市消防救援支队
		丽晶饭店	二楼缺少安全出口指示标志。			市商务局 市消防救援支队

		钱柜 KTV	无			
		凯司令酒店（胜利路店）	灭火器数量不足。	1月31日前	浉河区政府	市商务局 市消防救援支队
		金汤勺酒店	疏散通道堆放杂物。			市商务局 市消防救援支队
		信合中州东方伯爵酒店	检查时处于暂时停业状态。微型消防队员不在岗，消防控制室人员无消防操作证，无每日防火巡查记录。			市商务局 市消防救援支队
		龙吟网吧	消防软管卷盘管道无水。			市文广旅局 市消防救援支队
		领秀城1号地项目	无			
		申泰商贸城二期工程项目部	无			
		浉河区应急局	现场督导检查“领导+专家模式”尚未形成常态化。	立即整改， 并长期坚持	浉河区政府	市应急局
		浉河区城市管理局	现场督导检查“领导+专家模式”尚未形成常态化。			市城市管理局
		浉河区住建局	1. 现场督导检查“领导+专家模式”尚未形成常态化；2. “隐患整改通知”时间早于企业“整改报告”时间。			市住建局
		浉河区交通局	现场督导检查“领导+专家模式”尚未形成常态化。			市交通局
		浉河区水利局	无			
		浉河区教育局	现场督导检查“领导+专家模式”尚未形成常态化。	立即整改， 并长期坚持	浉河区政府	市教育体育局
		浉河区民政局	无			

第二组 (市商务局)	1月9日-10日	平桥街道办事处	1. 岁末年初安全检查活动开展无领导部署检查等佐证材料; 2. 消防检查隐患整改未闭环管理, 未清单化管理检查台账。	1月31日前	平桥区政府	—
		平桥区五里办事处	1. 安全工作仅有会议记录, 无方案、无领导安排部署检查图片资料; 2. 安全人员力量薄弱。对安全生产工作落实不深不细, 重大安全隐患未按程序处理; 3. 安全生产资料未归档整理。	1月31日前	平桥区政府	—
		平桥消防大队	1. 劳动密集型企业集中整治安全隐患台账不深不细; 2. 对部分单位存在问题限期整改情况未按程序现场复核。			市消防救援支队
		平桥区城市管理局	1. 燃气专项工作领导小组未及时调整充实, 燃气专项整治无会议记录; 2. 安全检查“百日行动”无整改报告; 3. 元旦、春节期间安全生产重点工作尚未开展。			市城市管理局
		平桥区交通局	1. 对安全生产工作重视程度不够, 对第一轮交办问题整改情况不掌握, 未及时跟踪问效, 安全生产检查台账无图片文字等佐证材料; 2. 行业安全生产工作有方案通知, 无工作开展情况。			市交通局
		平桥区住建局	无			
		羊山新区富地燃气公司	1. 对一线巡线员在岗情况不掌握; 2. 未见岁末年初企业安全监管、隐患排查的相关台账。	1月31日前	平桥区政府	市城市管理局
		信阳永豪轩家具有限公司	1. 加工车间无安全提示牌; 2. 车间应急疏散示意图破损; 3. 落实劳动防护制度不严, 员工未佩戴防护口罩和工作服。			市应急局
		北京首航科技开发有限公司 信阳分公司	1. 双重预防体系隐患等级标识与实际情况不一致; 2. 车间多人违规使用大功率取暖器; 3. 安全巡查台账无检查时间和检查人签字。			市应急局

		信阳圆创磁电科技有限公司	厂房常闭式防火门未保持常闭状态，不符合消防要求。	1月31日前	上天梯管理区	市消防救援支队	
		河南金辉矿业开发应用有限公司	1.安全专职人员安全证已过期两年；2.员工安全教育培训仅开展到8月。			市应急局	
		信阳市大三元科技工程有限公司	1.对安全生产工作重要性认识不够，未建立相关安全管理制度；2.未开展员工安全教育培训；3.铲车工无证上岗作业。			市应急局	
第三组 (市人防办)	1月5日-6日	罗山县庙仙乡政府	1.政府办公楼灭火器配备数量不足。2.政府办公楼个别办公室电气线路混乱。3.政府专职消防队配备装备器材较少。4.消防安全服务中心部分检查记录显示检查人员、被检查单位人员未签字。	1月31日前	罗山县政府	市消防救援支队	
		罗山县周党镇政府	办公楼灭火器未放置在公共区域。			市城市管理局	
		罗山县先进制造业开发区管委会	抽查二层会议室两具灭火器无维修或生产日期。				
		罗山县城市管理局	1.电动车楼道充电；2.安全生产资料整理不规范。				
		罗山县住建局	无				
		罗山县交通警察大队	1.消火栓无水；2.消防控制柜主机有故障点未处理；3.地下室消防水池无水；4.消防栓泵、喷淋泵损坏无法启动；5.个别疏散指示标志损坏；6.元旦安全生产工作部署不到位；7.安全生产检查工作台账未见；8.隐患重点车辆“三率”没有台账，没有达到100%；9.隐患重点驾驶人“两率”未见台账，没有达到100%。	1月31日前	罗山县政府	市公安局	
		罗山县交通局	办公楼二层一疏散指示标志损坏。			市交通局	
		罗山县消防救援大队	消防抽查台账不全。			市消防救援支队	

		罗山县弘意液化气站	1. 室外消火栓水枪无接口; 2. 罐区附近消防车通道未硬化; 3. 充装台防静电地垫铺设不完整; 4. 值班室室内停放电动车; 5. 安全管理不到位, 外来人员随意进入; 6. 重点部位安全标识不到位; 7. 消防沙池脏乱不合格。	1月31日前	罗山县政府	市城市管理局
		罗山县博润尚城项目工地	1. 2022 年仅开展一次消防演练; 2. 安全日志手写签名不全; 3. 个别工地工人安全帽没有戴; 4. 安全生产标识不到位; 5. 个别特种作业工人缺少证件。			市住建局
		罗山金诚清华园小区	1. 抽查 2 栋、6 栋 1 单元高层消防经理公示牌无人员信息; 2. 抽查 2 栋、6 栋 1 单元灭火器配备不符合要求 (配备的为 3kg 干粉灭火器); 3. 微型消防站战斗服配备不符合要求; 4. 消防控制室工作人员岗位证书不达标。			市住建局 市消防救援支队
		罗山县周党镇美特好超市广源店	1. 一层部分区域疏散通道上堆放杂物; 2. 一层无室内消火栓; 3. 二层一室内消火栓被货物遮挡; 4. 二层室内消火栓无水, 未配备水带、水枪; 5. 日常安全检查不认真 (日期错误), 无检查人签名; 6. 超市门口变压器有安全隐患, 无警示标志、防护措施, 还有人在变压器旁边摆摊。			市商务局 市消防救援支队
		罗山县庙仙利民加油站	1. 重点部位安全标识不到位; 2. 个别线路有安全隐患; 3. 储油罐口未上锁。			市应急局
		罗山县理昂农林废弃物热电有限公司	1. 消防控制柜主机显示有故障点; 2. 维修设备电焊、切割现场无防火措施; 3. 办公楼消防栓箱封条无检查时间记录。			市发改委 市消防救援支队

		信阳初鑫电子有限公司	1. 生产车间一室内消火栓箱体破损; 2. 疏散楼梯间下方堆放可燃物; 3. 部分生产车间吊顶被遮挡, 无自动消防设施; 4. 安全出口处无灯箱式安全出口标志。	1月31日前	罗山县政府	市消防救援支队
		罗山德力高新纺织有限公司	1. 消防控制室无人值班; 2. 消防控制柜主机有故障点未处理; 3. 消防水泵值班人员不会操作。			市消防救援支队
		罗山县汽车站	1. 候车大厅只有一具室内消火栓; 2. 候车大厅内应急照明灯数量不足。			市交通局
		罗山县西亚美悦广场	1. 商场中庭一层设置商铺; 2. 负一层东南角安全出口锁闭; 3. 负一层一安全出口附近设置货架; 4. 负一层东北角安全出口附近堆放大量货物; 5. 抽查负一层至一层一疏散楼梯间内无应急照明灯、疏散指示标志。			市商务局 市消防救援支队
第四组 (市市场监管局)	1月9日-10日	光山县斛山乡政府	日常消防检查台账不齐全, 缺少隐患整改台账。	1月31日前	光山县政府	市消防救援支队
		光山县南向店乡政府	1. 校园安全应急逃生演练方案内容过于简单; 2. 九小场所问题台账整改未形成闭环。			—
		光山县官渡河产业集聚区	部分安全生产监管资料不规范。			
		光山县住建局	无			
		光山县城市管理局	部分安全生产监管资料不规范。	1月31日前	光山县政府	市城市管理局
		光山县交通局	无			
		光山县公安局交通警察大队	无			
		光山县消防救援大队	劳动密集型企业消防培训工作开展资料不完善。	1月31日前	光山县政府	市消防救援支队

		光山县应急管理局	1. 检查记录中，专业用语不规范，需进一步加强学习；2. 执法检查工作中，图片记录过少，需进一步完善。	1月31日前	光山县政府	市应急局
		光山白鲨针布有限公司	1. 厂房内缺少安全出口和疏散指示标志；2. 厂区部分室外消火栓栓口缺失。			市消防救援支队
		光山正商书香华府项目	微型消防站消防沙池容量不足。			市住建局 市消防救援支队
		光山县弘昌天然气有限公司十里加气站	站房内设置员工宿舍。			市城市管理局
		光山县玉林加油站	1. 罐区有杂物；2. 现场有加油员未穿防静电服装。			市应急局
		光山县玉青矿业有限公司	1. 现场工作人员未佩戴劳保用品；2. 现场警示标语不全。			市应急局
		南向店乡湘豫宾馆	1. 部分消防器材过期；2. 楼梯通道堆放杂物。			市商务局 市消防救援支队
第五组 (市文广旅局)	1月9日-10日	潢川县谈店乡政府	燃气安全排查整治台账未及时跟进整改情况。	1月31日前	潢川县政府	市城市管理局
		潢川县老城办事处	1. 抽查辖区场所广源智能门窗发现：一具灭火器压力不足，场所室内停放电动车，电源箱外壳违规使用木质可燃材料；2. 抽查辖区场所国宏生活广场南城店发现：消防控制柜处灭火器被杂物遮挡不便于使用，配电箱缺少箱盖。			市消防救援支队
		河南广昱鞋业有限公司	1. 消防控制室值班制度不落实；2. 消防控制柜多处故障点未及时处理；3. 生产车间部分防火门闭门器损坏；4. 4#、5#楼疏散楼梯间内疏散指示标志为非蓄电式，不符合要求。			市消防救援支队

		潢川县人民医院新建项目施工工地	1、职工宿舍区灭火器配备数量不足，二楼区域未配备灭火器，两具灭火器压力不足，部分灭火器淋雨锈蚀，食堂门口两具灭火器过期；2. 电动车停放在餐厅内充电，员工宿舍处私拉电线给电动车充电；3. 电动车充电棚内充电插座外壳破损；4. 食堂门口部分电线线路未穿管保护，线路杂乱。	1月31日前	潢川县政府	市住建局 市消防救援支队
		西亚和悦广场	1. 一楼东侧一安全出口未安装应急照明灯，防火门闭门器损坏；2. 负一楼一具室内消火栓被停放的大量推车遮挡；3. 负一楼休闲区电井内烟感探测器防尘罩未摘除；4. 负一楼西北侧安全出口处未安装安全出口标志和疏散指示标志。			市商务局 市消防救援支队
第六组 (市气象局)	1月6日-8日	淮滨县张庄乡政府	安全生产管理人员专业知识不足。	1月31日前	淮滨县政府	—
		淮滨县王店乡政府	安全生产隐患排查整治“回头看”工作有待进一步加强。			—
		淮滨县消防救援大队	12月对消防安全服务中心督导检查未实现全覆盖。			市消防救援支队
		淮滨县城市管理局	对燃气企业负责人安全生产知识培训未全覆盖。			市城市管理局
		淮滨县公安交警大队	008县道谷堆乡朱湾村部路口，路口西侧有路口指示牌，路口东侧无指示牌，路口也无减速带，存在安全隐患。			市公安局
		淮滨县住建局	12月份安全生产督导频次不高，力度有待进一步加强。			市住建局
		中石化西城加油站	有安全生产应急演练电子档案，但无纸质档案。			市应急局

		郑州华茂建筑工程有限公司	1. 安全员数量配备不够; 2. 双重预防体系公示牌摆放位置不醒目, 有遮挡。	1月31日前	淮滨县政府	市住建局	
		淮滨鸿润液化石油气有限公司	微型消防站物品摆放混乱, 并影响应急处置。			市城市管理局	
		河南鹏龙鞋业有限公司	配电柜电线未进行穿管保护, 存在安全隐患。			市消防救援支队	
		忆家购物超市	监控室存放有商品, 无人值班并无值班日志。			市商务局	
		乐家生活购物超市	1. 监控室杂乱, 无值班日志; 2. 消防通道有商品堆放, 安全出口指示牌部分故障。			市商务局 市消防救援支队	
第七组 (市公安局)	1月5日-8日	商城县双椿铺乡政府	1. 安全隐患整改措施不具体; 2. 党委政府未在规定时间内专门研究安全生产工作。	1月31日前	商城县政府	—	
		商城县上石桥镇政府	1. 排查安全隐患整改措施不到位; 2. 安全生产台账不规范。			—	
		商城县产业集聚区	无				
		商城县消防救援大队	对于乡镇政府所在地手工作坊、小微企业集中存在的突出消防隐患无针对性举措。	1月31日前	商城县政府	市消防救援支队	
		商城县住建局	1. 双节安全生产工作未具体安排; 2. 党组无专门研究安全生产工作; 3. 安全生产台账管理混乱; 4. 无城乡建设领域问题隐患集中整治立案查处台账。			市住建局	
		商城县城市管理局	1. 燃气办对居民生活用气隐患督促燃气公司整改不力, 无台账显示; 2. 无燃气安全排查整治问题隐			市城市管理局	
		商城县交通局	无				
		商城县公安交警大队	无				

		商城县职高在建工地	1. 安全警示牌缺失; 2. 6#楼安全网未完全封闭; 3. 6#楼卸料平台未独立搭设与外架对接; 4. 深基坑 2 米内堆放材料有荷载。	1 月 31 日前	商城县政府	市住建局
		商城县承美液化天然气有限公司	罐区部分法兰未跨接。			市城市管理局
		商城县广源实业有限公司上石桥 液化石油气站	报废钢瓶堆放区的报废钢瓶没有及时送钢瓶检验 机构报废。			市城市管理局
		西亚和美商业股份有限公司商城 丽宝广场	1. 中庭下方摆放衣服卖场; 2. 6 层一个防火卷帘故 障; 3. 外侧消防车通道被部分货物占用。			市商务局 市消防救援支队
		商城县君知久久服饰有限公司	1. 一层入口处一个室内消防栓无水带、水枪; 2. 生 产车间室内消防栓水带捆绑不便于取用; 3. 生产车 间部分疏散通道被成品、半成品占用。			市消防救援支队
		河南金时利户外用品有限公司	1. 推车式灭火器喷管缠绕方式不便于取用, 消防水 带捆绑不便于取用; 2. 一号生产车间中间部分疏散 通道堆放杂物; 3. 生产车间的门为非卷帘门。			市消防救援支队
		弘运集团商城县汽运分公司	车站内灭火器数量不足, 有一个过期。			市交通局
第八组 (市交通局)	1 月 9 日-10 日	息县八里岔乡政府	1. 隐患排查台账不完善; 2. 对本辖区风险点研判不 够精准、全面。	1 月 31 日前	息县政府	—
		息县消防大队	县消防委员会文件制定不规范, 缺乏针对性和约束力。			市消防救援支队
		息县交通局	1. 安全生产资料混乱; 2. 工作安排部署文件指导性 不强。			市交通局
		息县住建局	1. 对新建楼房消防审批程序不合理; 2. 对元旦春节 期间安全生产安排部署的记录不全。			市住建局
		息县碧桂园小区	1. 消防控制室值班室值班记录表记录不完善; 2. 应 急能力有待提升。			市住建局 市消防救援支队
		息县客运站	监控室值班记录表记录不完善。			市交通局

		信阳师范学院淮河分校二期建筑项目	1. 部分临边、洞口安全防护不到位; 2. 悬挂的安全标志标识少。	1月31日前	息县政府	市住建局		
		息县八里岔乡世纪华联生活超市	1. 部分灭火器失效; 2. 通往2层的楼梯有缺口, 存在安全隐患; 3. 旧房改造结构较大, 应定期加强观察检测。			市商务局		
		息县天创服饰	无					
		息县今三麦食品有限公司	1. 安全培训不到位; 2. 员工安全逃生技能有待提升。			市应急局		
		息县弘昌燃气有限公司	隐患排查台账不完善。			市城市管理局		
		息县美的电器专卖店	灭火器配备不足。			市消防救援支队		
第九组 (市教育体育局)	1月9日-12日	新县陡山河乡政府	烟花爆竹禁燃禁放排查台账有整改责任人, 但无整改措施和内容。	1月31日前	新县政府	—		
		新县沙窝镇	无					
		新县应急局	无					
		新县住建局	无					
		新县城管局	无					
		新县交通运输局	无					
		新县弘昌燃气有限公司	1. 微型消防站消防器材月度巡检未落实; 2. “全市安全日”应急演练开展较少; 3. 门站工艺区高压软管保护套破损。			1月31日前	新县政府	市城市管理局
		新县春晖敬老院	1. 床头报警铃安装位置不合理; 2. 消防控制室值班记录填写不规范; 3. 监控摄像头损坏, 需更换。					市民政局

		新县祥昌超市	1. 疏散通道门上锁; 2. 一二楼楼梯间未装应急灯; 3. 左侧逃生门未安装明显逃生指示标志。	1月31日前	新县政府	市商务局 市消防救援支队
		新县江南悦建筑工地	1. 未严格落实安全教育培训制度, 2022年5-12月 仅开展1次培训; 2. 悬挑脚手架首层上堆放杂物。			市住建局
		新县人民医院	住院部大厅应急疏散指示标识牌损坏。			市卫健委
第十组 (市自然资源 规划局)	1月9日-10日	陈淋子镇政府	无			
		秀水办事处	无			
		固始县先进制造业开发区	无			
		固始县住建局	因历史遗留问题, 仍在排查分类整改。	1月31日前	固始县政府	市住建局
		固始县消防大队	无			
		固始县城市管理局	无			
		固始县交通局	无			
		建业府建筑工地	已停工。			
		河南省大江纺织科技有限 责任公司	虽已明确在职安全员, 但资格证暂时未取得。	1月31日前	固始县政府	市应急局
		弘昌燃气固始门站	无			
		秀水办事处九小门店	无			
		固始环宇化工有限公司	无			
		美凯龙家俱广场	无			